

お客様へ

## 取扱説明書記載内容訂正のお知らせ


このたびは MINICAB EV をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
取扱説明書の衝突被害軽減ブレーキシステム [FCM] に関する記載内容を、下記のとおり訂正させていただきますので、本シートをお読みいただき、取扱説明書とともに保管をお願い致します。

### 訂正内容

9-26 ページ センサーの取り扱いの「注意」は、本シートに読み替えをお願いします。

## ⚠ 注意


- システムの正しい作動のため、つぎのことをお守りください。取り扱いを誤ると、システムが正しく作動せず、重大な事故につながるおそれがあります。
- センサー周辺は常にきれいにする。  
フロントガラスの内側が汚れたときは、三菱自動車販売会社にご連絡ください。
- センサーやセンサーの周辺に強い力や衝撃を与えたり、センサーを取り外したり、分解しない。
- センサーおよび FCM カバー付近のフロントガラスにステッカー（透明なものを含む）や赤外線カットフィルムなどを貼らない。



- FCM カバーは、塗装や改造をしない。

## ⚠ 注意

- センサーおよびセンサー周辺のバンパーにステッカー（透明なものを含む）を貼らない。



- センサーおよびセンサー周辺のバンパーは、塗装や改造をしない。
- センサー付近にナンバープレートやグリルガードなどを取り付けない。
- フロントガラスが曇った場合は、マニュアルエアコンの設定を変えて曇りを取り除く。  
→「ウインドウガラスの曇り、霜を取りたいときは」P.11-7
- フロントガラスのセンサー前方部分をワイパーで適切にふき取れない場合は、ワイパーブレードを早めに交換する。フロントワイパー本体、ワイパーブレードを交換する場合は三菱自動車純正品をご使用ください。
- センサーのレンズを汚したり、傷をつけない。

## ⚠ 注意

- ガラスクリーナーや液体をセンサーにかけない。
- センサー付近に電子機器またはアンテナなど強い電波を発信する機器を取り付けない。
- 指定以外のサイズのタイヤを装着しない。または、摩耗差の著しいタイヤを混ぜて装着しない。
- サスペンションを改造しない。
- センサー付近のフロントガラスにひび割れや傷などがある状態では、システムが正しく作動せず、重大な事故につながるおそれがあります。FCM/ 誤発進抑制機能 ON/OFF スイッチを操作して FCM および誤発進抑制機能を停止させ、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。フロントガラスの交換が必要な場合は、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- 事故などでフロントバンパー内側のセンサーやセンサーの周辺が破損、変形した状態では、システムが正しく作動せず、重大な事故につながるおそれがあります。FCM/ 誤発進抑制機能 ON/OFF スイッチを操作して FCM および誤発進抑制機能を停止させ、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

発行－2024年9月

**T00CCW075P**