

「ドライブ履歴」の読み込み遅延について

2024 年 10 月 18 日から、以下の現象が発生しております。
原因に関して現在調査中ですので、現象が解消次第、ご連絡差し上げます。

<メンテナンス時間>

2024 年 10 月 18 日～（継続中）

<事象>

「ドライブ履歴」が読み込めない/「ドライブ履歴」の読み込みに時間を要する

影響を受ける対象車種：

アウトランダーPHEV (2021 年 12 月以降発売)

eK クロス EV (2022 年 6 月以降発売)

トライトン (2024 年 2 月以降発売)

お客さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。