



対象車台番号一覧表

アイドリングストップ中に運転席のシートベルトを外したり、運転席のドアを開けたりして車外に出ようとする、「自動再始動する車両」と「自動再始動が無効になる車両」があります。
 お客様のお車がいずれかの動作に該当するかは、車台番号でご確認いただけます。

車種	アイドリングストップ中に車外へ出ようすると	
	自動再始動する車両	自動再始動が無効になる車両
RVR	GA4W-0400101～	GA4W-0100101～0302453
ギャランフォルティス	CY6A-0400201～	CY6A-0000201～0301267
ギャランフォルティススポーツバック	CX6A-0400201～	CX6A-0000201～0300599
デリカD:5	CV2W-1000101～	CV2W-0700101～0903492
デリカD:2	MB15S-0510001～(※2)	対象無し
ミラージュ	A03A-0032656、0032787～ A05A-0032657、0032659、 A05A-0032791～	A05A-0000201～0032655、 A05A-0032660～0032779
アウトランダー	GF7W-0300101～ GF8W-0300101～	GF7W-0000101～0100527 GF8W-0000101～0101599
eK ワゴン/eK カスタム	全車	対象無し
eK スペース/eK スペースカスタム	全車	対象無し

※2 これより以前に生産された車両は、アイドリングストップ中に運転席のシートベルトを外したり、運転席のドアを開けたりしても、通常のアイドリングストップが継続されます。

三菱自動車お客様相談センター

0120-324-860

オープン時間：9時～17時（土日 9時～12時・13時～17時）

※050～で始まる番号など、一部のIP電話からはつながらない場合がございます。